RegioneEmilia-Romagna
AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
AREA AFFLUENTI PO - AMBITO DI PARMA

Legge di finanziamento: Decreto Presidente G. R. n° 40 del 18/03/2020 - Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2020

Codice intervento: 15787 – ***Comune di*** Calestano (PR)

Titolo: Interventi urgenti di sistemazione dell'alveo del torrente Baganza a difesa di infrastrutture pubbliche

Coordinate WGS84: Lat. 40,602219 - Long. 10,118644

CUP: F33H19002290001

Importo del finanziamento: € 500.000,00

ALL. 05	**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**	**Progetto** ☐ preliminare ☐ definitivo ■ esecutivo

Gruppo di progettazione

Geom. A. Ambanelli

Dott.ssa Geol. C. Pisi

Dott.ssa M.F. Anzolla

Geom. M. Mendi

Visto di validazione *(art. 26 D.Lgs 50/2016)*

Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Gabriele Alifraco

IMMAGINE 1

Area intervento n. 1 - Movimentazione materiale litoide in alveo e manutenzione opere in pietrame esistenti

Situazione attuale alveo T. Baganza a monte del ponte di Calestano in sx idraulica

La foto sono state scattate dal ponte di Calestano.

IMMAGINE 2

Area interventi n. 2 e n. 3 - Realizzazione di scogliere, ripascimento e risagomatura alveo

Situazione attuale della erosione spondale in dx idraulica T. Baganza.

La foto sono state scattate dalla sponda opposta.

IMMAGINE 3

Area intervento n. 4 - Realizzazione di scogliere, ripascimento e risagomatura alveo

Situazione attuale della erosione spondale in dx idraulica T. Baganza.

La foto sono state scattate dalla sponda opposta.

IMMAGINE 4

Area intervento n. 4 - Realizzazione di scogliere, ripascimento e risagomatura alveo

Situazione attuale della erosione spondale in dx idraulica T. Baganza.

La foto sono state scattate dalla sponda destra verso valle